



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО
ДЮЦ «Сказка»
В.Н. Пашкевич
« 19 » января 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры МАУДО ДЮЦ «Сказка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Сказка».**
- 1.2. Адрес объекта: **680022 г. Хабаровск, ул.Сигнальная, дом 4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **пристройка к жилому дому, 3 этажа, 855,7 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1989**, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущий ремонт): **июль 2014 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: **муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Сказка».**
Краткое наименование: **МАУДО ДЮЦ «Сказка».**
- 1.7. Юридический адрес: **680022 г. Хабаровск, ул.Сигнальная, дом 4.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **договор безвозмездного пользования.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация: **управление образования администрации города Хабаровска.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 57.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения).

- 2.1 Сфера деятельности: **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 550 м.3.2.2 Время движения (пешком): 15 мин.3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые; с таймером; со звуковой сигнализацией3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет.3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (придорожные бордюры).Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С), ДЧ-И(О,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ (К,С), ДЧ-И(О,Г), ДП-И (У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К), ДЧ-И (О,Г,С), ДП-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (Г,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,С), ДЧ-И (О,Г), ДП-И (У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К,О,У), ДЧ-И (Г,С)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (В)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:** Объект доступен условно для людей передвигающихся на креслах-колясках ДУ (К) (услуга может быть предоставлена дистанционно либо на другом объекте), доступен частично избирательно для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДЧ-И (О), доступен частично избирательно для людей с нарушениями слуха ДЧ-И (Г), доступен частично избирательно для людей с нарушениями зрения ДЧ-И (С), доступен частично избирательно для маломобильных групп населения ДЧ-И (МГН), доступен полностью избирательно для людей с нарушением умственного развития ДП-И (У).
ДУ (К), ДЧ-И (О,Г,С) и для МГН, ДП-И (У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до 2020 года.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
 - доступен полностью избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках ДП-И (К); - доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата ДП-И (О); - доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями умственного развития ДП-И (У); - доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями слуха ДП-И (Г); - доступен полностью избирательно для инвалидов с нарушениями зрения ДП-И (С); - доступен полностью избирательно для маломобильных групп населения ДП-И (МГН).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДП-И (К,О,Г,С,У) и для МГН.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с управлением образования администрации г. Хабаровска

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать*): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата _____

www.zhitvmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» марта 2014 г.

2. Акта обследования объекта от «31» марта 2014 г.

3. Решения Комиссии _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор MAOU ДОД
ДЮЦ «Сказка»
В.Н. Пашкевич
« 31 » марта 2014г.

АНКЕТА К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка».**
- 1.2. Адрес объекта: **680022г. Хабаровск, ул.Сигнальная, дом 4.**
- 1.3. Сведения о размещении объекта: **пристройка к жилому дому, 3 этажа, 855,7 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1989**, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущий ремонт): **июль 2014 г.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения: **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка».**
Краткое наименование: **MAOU ДОД ДЮЦ «Сказка».**
- 1.7. Юридический адрес: **680022 г. Хабаровск, ул.Сигнальная, дом 4.**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **договор безвозмездного пользования.**
- 1.9. Форма собственности: **государственная.**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация: **управление образования администрации города Хабаровска.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **680021, г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 57.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей.**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 2-х до 18-ти лет.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха.**

2.6 Плановая мощность: **посещаемость до 250 чел. в день; вместимость и пропускная способность до 350 чел. в день**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

-остановка «Степная» автобусные маршруты №21, №47, №81, №24, №123, трамвай №6.

-остановка «Пассажирское депо» автобусные маршруты №35, №24, №11, №4, №79, №123; трамвай №6.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **550 м.**

3.2.2 Время движения (пешком): **10 мин.**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да.**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, таймером – да;*
со звуковой сигнализацией – нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная – нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть** (придорожные бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»


4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»

директор  Пашкевич Вероника Наргизовна

Контактный телефон: 980-453



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДОД
ДЮЦ «Сказка»
Пашкевич В.Н. Пашкевич
«*31*» *марта* 2014г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка».**
 - 1.2. Адрес объекта: **680022г. Хабаровск, ул.Сигнальная, дом 4.**
 - 1.3. Сведения о размещении объекта: **пристройка к жилому дому, 3 этажа, 855,7 кв.м.; наличие прилегающего земельного участка: нет.**
 - 1.4. Год постройки здания **1989**, капитальный ремонт не проводился.
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ (текущий ремонт): **июль 2014 г.**
 - 1.6. Название учреждения: **муниципальное автономное образова-тельное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка».**
- Краткое наименование: **МАОУ ДОД ДЮЦ «Сказка».**
- 1.7. Юридический адрес: **680022 г. Хабаровск, ул.Сигнальная, дом 4.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **дополнительное образование детей.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 2-х до 18-ти лет.**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха.**
- 2.6 Плановая мощность: **посещаемость до 250 чел. в день; вместимость и пропускная способность до 350 чел. в день**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
-остановка «Степная» автобусные маршруты №21, №47, №81, №24, №123, трамвай №6.

-остановка «Пассажирское депо» автобусные маршруты №35, №24, №11, №4, №79, №123; трамвай №6.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта.

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 550 м.

3.2.2 Время движения (пешком): 10 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, таймером – да;*
со звуковой сигнализацией – нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная – нет.*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (придорожные бордюры).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г)	1.1/1.10/1.19	1.1/1.10/1.19
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г)	1.33/1.34/1.39/ 1.46/1.50	1.33/1.34/1.39/ 1.46/1.50
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г)	2.2/2.6/2.8/2.9/ 2.10/2.13/2.17/2.19/ 2.20/2.32/2.34/2.35	2.2/2.6/2.8/2.9/ 2.10/2.13/2.17/2.19/ 2.20/2.32/2.34/2.35
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И(Г)	2.8/2.9/2.10	2.8/2.9/2.10

	объекта)			
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г)	3.3/3.4/3.5/3.9/ 3.16/3.18/3.21	3.3/3.4/3.5/3.9/ 3.16/3.18/3.21
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	2.50	2.50
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	1.52/1.53	1.52/1.53

Указывается: **ДП-В - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект признан временно недоступным до организации альтернативной формы обслуживания отдельных категорий детей-инвалидов (К, О, С, Г, У) (либо до принятия решения об обустройстве).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до 01.09.2014 по согласованию с Учредителем (оборудование пандусом/подъемником крыльца) в рамках исполнения судебного решения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **будет доступен для детей с ограниченными возможностями (колясочники, с задержкой развития, слабослышащие, ДЦП).**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **по состоянию адаптации доступности.**

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. Согласование на Комиссии: согласование **на Комиссии при администрации г. Хабаровска** (*наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН*).

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*): **согласовать с Учредителем (управление образования администрации г. Хабаровска).**

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации: **да.**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **да.**

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается **нет.**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ _____

(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:


-Результаты обследования:


1. Территории, прилегающей к объекту	6-7 стр.
2. Входа (входов) в здание	8-9стр.
3. Путей движения в здании	10-11стр.
4. Зоны целевого назначения объекта	12-13стр.
5. Санитарно-гигиенических помещений	16стр.
6. Системы информации (и связи) на объекте	17стр.
-Результаты фото-фиксации на объекте	1-32стр
-Поэтажные планы	на 3л.
-Другое (в т.ч. дополнительная информация о путях движения к объекту):	
- схема путей движения к объекту	на1л.
- дополнительная фото-фиксация	на 1л.
- схема расположения образовательных учреждений на микрорайоне для выбора альтернативной формы обслуживания	на1л.
Протокол проверки испытания пожарных стационарных лестниц (копия)	на 1л.
Заключение по материалам обследования технической возможности устройства пандуса для МГН у входа в помещение объекта (копия)	на 8л.

Руководитель рабочей группы:
 Директор Пашкевич Вероника Наргизовна


 (Подпись)

Члены рабочей группы:


Заместитель директора по УВР Норкина Светлана Евгеньевна 
 (Подпись)

Заместитель директора по ВР Воронкина Елена Владимировна 
 (Подпись)


В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

заместитель председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
 Верещагин А.С.


 (Подпись)

Председатель «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Зенкина Е.А.


 (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
 (протокол № ____)

Комиссией (название) _____

Приложение 3.1
к Акту обследования к паспорту доступности от «31» марта 2014 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка» г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	1.1/ 1.52/ 1.53	1.1/ 1.52/ 1.53	Отсутствуют пандусы, сигнальные и направляющие полосы МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	1.1	1.1	Отсутствуют сигнальные и направляющие полосы, так же акустическая, тактильная и визуальная информация на пути следования к объекту МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.1/ 1.39	1.1/ 1.39	Отсутствуют пандус, сигнальные и направляющие полосы для МГН, невозможно развернуться для заезда в помещение	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет	1.1	1.1	Отсутствует	К, О	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет	1.1	1.1	Отсутствуют: оборудованная стоянка, пандус, обозначающие знаки, разметка, сигнальные и направляющие полосы.	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		1.1/ 1.39/ 1.52/ 1.53	1.1/ 1.39/ 1.52/ 1.53	Нет доступного входа приспособленного для МГН	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(Г)	1.1/ 1.39/ 1.52/ 1.53	1.1/ 1.39/ 1.52/ 1.53	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: учреждение не имеет своей территории и автопарковки; пути следования к объекту (тротуары, пешеходные переходы) имеют ярко выраженные неровности, металлические штыри, выступающие канализационные люки, небезопасно-прикрытые ливневые ямы, выявлено отсутствие пандусов к бордюрам, несоответствие ширины тротуара при подходе к пешеходному переходу.

Приложение 3.2
к Акту обследования к паспорту доступности от «31» марта 2014 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
муниципального автономного образовательного учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.39	1.39	Отсутствуют пандус, сигнальные и направляющие полосы для МГН, невозможно развернуться для заезда в помещение	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	1.33/ 1.34	1.33/ 1.34	Отсутствует	К, О	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.54	1.54	Отсутствуют пандус, сигнальные и направляющие полосы для МГН, невозможно развернуться для заезда в помещение	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	1.39	1.39	Отсутствует горизонтальные поручни, противударная полоса, смотровые панели, тактильные обозначения на ручки	К, О, С,Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1.46	1.46	Несоответствие размера тамбура 1.8мх2.1м, скользящее покрытие	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне		1.33/ 1.34/ 1.39/ 1.46/ 1.54	1.33/ 1.34/ 1.39/ 1.46/ 1.54	Отсутствуют пандус, невозможно развернуться на площадке крыльца для заезда в помещение, несоответствие размера тамбура	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г)	1.33/ 1.34/ 1.39/ 1.46/ 1.54	1.33/ 1.34/ 1.39/ 1.46/ 1.54	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: учреждение имеет техническое заключение (от 19.09.13г.) о невозможности возведения конструкции пандуса из-за недостатка места для размещения сооружения т конструктивных особенностей жилого дома, в пристройке к которому размещено учреждение.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да	2.2/ 2.6	2.2/ 2.6	Коридор менее 1.5м (1.3м) в ширину; при движении инвалиду на кресле-коляске не обеспечивается минимальное пространство для разворота на 180° - равное диаметру 1,4 м; скользящее покрытие.	К,О,С, Г,У	Привести соответствие	Индивидуальное решение с ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	да	2.2/ 2.13/ 2.17/ 2.19/ 2.20/ 2.32/ 2.34/ 2.35	2.2/ 2.13/ 2.17/ 2.19/ 2.20/ 2.32/ 2.34/ 2.35	Лестница менее 1.35 м (1.1м) в ширину; скользящее покрытие; ребро ступени не имеет закругления; завершающие горизонтальные части поручня не имеют нетравмирующего завершения; отсутствуют бортики на боковых краях ступеней, поручни, рельефное обозначение этажности.	К,О,С, Г,У	-	Индивидуальное решение с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	да	2.10/ 1.50	2.10/ 1.50	Отсутствуют информирующие обозначения помещений, крепления двери не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.; отсутствуют смотровые панели, противоударные полосы. Ширина просвета дверей от 0.55м до 1.2м	К,О,С, Г,У	Привести соответствие	Индивидуальное решение с ТСП

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да	2.13/ 2.17/ 2.35/ 1.55/ 1.34	2.13/ 2.17/ 2.35/ 1.55/ 1.34	Универсальные требования к путям эвакуации не соответствуют требованиям; скользящее покрытие; несоответствие ширины лестницы и размеров межпролетных площадок; запасный выход из зала имеет наружную лестницу, не прошедшую экспертизу, как несоответствие ГОСТ Р53254-2009г.; запасный выход выходит на проезжую часть внутриквартальной дороги, обеспечивающей проезд к подъездам жилого дома, газгольдерной, пожарному гидранту.	К,О,С, Г,У	Привести соответствие	Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверные проемы менее 0.9 м, ширина лестницы менее 1.35м, ширина коридора менее 1.5м; скользящее покрытие.	К,О,С, Г,У	Привести соответствие	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г)	2.2/2.6/2.10/ 2.13/2.17/2.19/ 2.20/2.32/2.34/ 2.35/1.50/1.55/ 1.34	2.2/2.6/2.10/ 2.13/2.17/2.19/ 2.20/2.32/2.34/ 2.35/1.50/1.55/ 1.34	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: запасным выходом из зала является наружная металлическая лестница, не прошедшая техническую экспертизу (несоответствие ГОСТ Р53254-2009г), другой запасный выход выходит на проезжую часть внутриквартальной дороги, обеспечивающей проезд к подъезду жилого дома, газгольдерной, пожарному гидранту

Приложение 3.4 (I)
к Акту обследования как паспорту доступности от «31» марта 20 14 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да	2.8/2.9/2.10	2.8/2.9/2.10	Отсутствуют информирующие обозначения помещений; несоответствие свободного пространства для маневров инвалида	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	да	2.9	2.9	Отсутствуют приспособленные выходы для МГН, меры безопасности не соответствуют нормам; места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивид. обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует количество свободного пространства для маневров инвалидом, отсутствуют приспособленные выходы для МГН, меры безопасности не соответствуют нормам; места для лиц с дефектами слуха отсутствуют	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДЧ-И (Г)	2.8/2.9/2.10	2.8/2.9/2.10	Индивидуальное решение ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: размеры кабинета ИЗО и ДПИ не соответствуют требованиям, технической возможности создания условий для перемещения – нет.

Приложение 3.4 (II)
к Акту обследования паспорта доступности от «31» марта 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3.4(III)
к Акту обследования паспорту доступности от «31» марта 2014 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3.5
к Акту обследования паспорта доступности от «31» марта 2014 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да	3.3/ 3.4/ 3.5/ 3.9/ 3.16/ 3.18/ 3.21	3.3/ 3.4/ 3.5/ 3.9/ 3.16/ 3.18/ 3.21	Не соответствие универсальных требований к туалетным комнатам, так же к специальным требованиям отдельных категорий инвалидов	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Индивидуальное решение ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	да	3.16	3.16	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствие универсальных требований к санитарно-гигиеническим помещениям		Привести в соответствие	Индивидуальное решение ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г)	3.3/ 3.4/ 3.5/ 3.9/ 3.16/ 3.18/3.21	3.3/ 3.4/ 3.5/ 3.9/ 3.16/ 3.18/3.21	Индивидуальное решение ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технической возможности создания условий – нет.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеский центр «Сказка»
г. Хабаровск ул. Сигнальная,4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	2.50	2.50	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Текший ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Текший ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует	Г,С	Привести в соответствие	Текший ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует визуальная, акустическая, тактильная, звуковая информация	Г,С	Привести в соответствие	Текший ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	2.50	2.50	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудован указателем и звонком вход в здание на уровне доступа МГН.